

DIAGRAM FASA LOGAM


Disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional.

Tujuan mempelajari diagram fasa :

- + Mengetahui komposisi kimia suatu paduan
- + Mengetahui jumlah relatif fasa suatu paduan pada temperatur tertentu
- + Mengetahui perubahan-perubahan struktur mikro yang terjadi pada suatu paduan akibat proses perlakuan panas
- + Mengetahui temperatur cair suatu paduan (khususnya pada proses peleburan logam untuk proses pengecoran)
- + Mengetahui temperatur perlakuan panas suatu paduan
- + Mengetahui temperatur pembentukan fasa suatu paduan

KLASIFIKASI DIAGRAM FASA


- + Diagram fasa 1 komponen / 1 unsur : misalnya untuk air



- + Diagram fasa biner (paduan 2 unsur)
- + Diagram fasa tersier (paduan 3 unsur)

DIAGRAM FASA BINER

Digambarkan dengan grafik sebagai berikut : (pada tekananan konstan 1 atmosfir)






KLASIFIKASI DIAGRAM FASA BINER

- Tipe I : dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat
- Tipe II : dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat
- Tipe III : dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat
- Tipe IV : dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur kongruen
- Tipe V : dua logam membentuk reaksi peritektik
- Tipe VI : dua logam membentuk reaksi monotektik
- Tipe VII : dua logam tidak terlarut sempurna dalam keadaan cair dan padat
- Diagram fasa Fe – Fe_3C

DIAGRAM FASA BINER TIPE I

Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Contoh Cu - Ni



L = fasa liquid


α = fasa padat (solid solution)

T_A = temperatur awal logam A mulai mencair

T_B = temperatur awal logam B mulai mencair

DIAGRAM FASA BINER TIPE II

Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh Al – Si



T_A = Temp cair Logam A

T_B = Temp cair logam B

E = fasa eutektik
(fasa campuran A dan B)



T_E = Temperatur terjadinya reaksi eutektik


X_E = Komposisi kimia fasa eutektik

Komposisi hypoeutektik : A - X_E

Komposisi hypereutektik : X_E - B

DIAGRAM FASA BINER TIPE III

Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Contoh : Pb – Sb, Al – Cu



a e = garis solvus (kelarutan B dalam α)

b f = garis solvus (kelarutan A dalam β)

Reaksi eutektik : $L \longrightarrow \alpha + \beta$

a = solid solution (larutan padat α yang kaya akan unsur A)

β = solid solution (larutan padat β yang kaya akan unsur B)

a = kelarutan B dalam α pada temperatur kamar


b = kelarutan A dalam β pada temperatur kamar

c = kelarutan max B dalam α pada temperatur T_E

d = kelarutan max A dalam β pada temperatur T_E

DIAGRAM FASA BINER TIPE IV

Dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur kongruen. Contoh Mg – Sn membentuk fasa intermediate Mg_2Sn



Titik lebur kongruen : T_{AxBy}

Fasa intermediate : $AxBy$



DIAGRAM FASA BINER TIPE V

Dua logam membentuk reaksi peritektik. Contoh Pt - Ag





DIAGRAM FASA BINER TIPE VI

Dua logam membentuk reaksi monotektitik. Contoh Cu - Pb






DIAGRAM FASA BINER TIPE VII

Dua logam tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh Al - Pb




JENIS-JENIS REAKSI FASA YANG TERDAPAT PADA DIAGRAM FASA LOGAM

1. REAKSI MONOTEKTIK : $L_1 \longleftrightarrow L_2 + \text{Solid}$



2. REAKSI EUTEKTIK : $L \longleftrightarrow \text{Solid 1} + \text{Solid 2}$









DIAGRAM FASA Fe – Fe_3C

Merupakan diagram fasa antara unsur Fe dengan C




Merupakan diagram fasa yang penting untuk besi baja karena :

- Dapat menggambarkan fasa-fasa yang terjadi pada besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu
- Merupakan dasar referensi untuk menentukan temperatur perlakuan panas besi baja (di daerah austenit / γ)
- Menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi C dan fasa-fasa / struktur mikro yang terjadi

REAKSI-REAKSI FASA YANG TERJADI PADA DIAGRAM FASA Fe – Fe₃C


1. REAKSI EUTEKTOID (723°C , 0,8 %C)



2. REAKSI EUTEKTIK (1130°C , 4,3 %C)



3. REAKSI PERITEKTIK (1490°C , 0,18 %C)



Baja mengandung 0,002 %C s/d 2 % C dan diklasifikasikan menjadi

- ❖ Baja hypoeutektoid (0,002 s/d 0,8 %C)
- ❖ Baja hypereutektoid (0,8 s/d 2 % C)

Besi mengandung 2 s/d 6,67 % C dan diklasifikasikan menjadi :

- ⦿ Besi hypoeutektik (2 s/d 4,3 %C)
- ⦿ Besi hypereutektik (4,3 s/d 6,67 %C)

SIFAT ALLOTROPI BAJA

Bila didinginkan perlahan-lahan pada daerah baja dengan kadar C yang sangat rendah (di daerah α) maka Fe (baja) akan mempunyai sifat allotropi yaitu mengandung lebih dari satu tipe struktur kristal tergantung dari temperaturnya


- Tk – 723°C : fasa α , mempunyai struktur kristal BCC (magnetik)
- 723°C – 910°C : fasa α , struktur kristal BCC (non magnetik)
- 910°C – 1390°C : fasa γ , struktur kristal FCC (non magnetik)
- 1390°C – 1535°C : fasa δ , struktur kristal BCC (magnetik)

Logam-logam lain yang bersifat allotropi Sn, Mg, Co, C (intan/grafit)
Perubahan struktur kristal ini disebabkan karena konstanta kisi setiap struktur pada setiap fasa berbeda-beda ($\delta = 2,93 \text{ \AA}$, $\gamma = 3,65 \text{ \AA}$, $\alpha = 2,87 \text{ \AA}$)



JENIS-JENIS FASA PADA DIAGRAM Fe – Fe₃C

- ⊕ α = ferit ; merupakan larutan padat yang hanya dapat melarutkan sejumlah kecil karbon. Di bawah mikroskop nampak berwarna terang. Kelarutan maksimum C dalam fasa ini 0,02 %C pada temperatur 723°C. Merupakan fasa yang paling lunak dalam baja.
- ⊕ γ = austenit : merupakan larutan padat yang dapat melarutkan maksimum 2 % C pada temperatur 1130°C. **Merupakan struktur yang tidak stabil yang mudah berubah menjadi fasa-fasa lain sesuai dengan sifat mekanis yang diharapkan**, oleh karena itu daerah perlakuan panas adalah pada daerah austenit.(dimulai pada suhu austenisasi).
- ⊕ Fe₃C = sementit = karbida besi: merupakan senyawa yang keras dan rapuh dengan kekuatan tarik yang rendah dan kekuatan tekan yang tinggi. Struktur kristalnya adalah ortorombik.



- $\alpha + \text{Fe}_3\text{C} =$ perlit : merupakan campuran eutektoid yang mengandung 0,8 % C dan terbentuk pada temperatur 723°C pada pendinginan yang sangat lambat. Di bawah mikroskop, campuran ini nampak berbentuk lamel-lamel atau plat-plat yang merupakan campuran dari α dan Fe_3C
- $\gamma + \text{Fe}_3\text{C} =$ ledeburit : merupakan campuran eutektik yang terjadi pada 4,3 % C dan temperatur 1130°C



Super bainite as transformed at 200°C, as seen in scanning electron microscope.




Photomicrograph of alpha ferrite, 90X (Callister, 1994).




STRUKTUR MIKRO


Merupakan gabungan dari satu atau lebih struktur kristal yang membentuk fasa-fasa tertentu. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :



- Kristal tunggal
(monokristal)
- Fasa tunggal



- Kristal majemuk
(polykristal)
- Fasa tunggal



- Kristal majemuk
(polykristal)
- 2 fasa (α & β)



PENGAMATAN METALOGRAFI

